

## 17. Kapitel.

### Arbeitsverhältnisse der Transformatoren.

#### 1. Die Arbeitsdiagramme eines idealen Transformators.

a) Es ist keine Streuung vorhanden.

Wir betrachten zunächst einen idealen Transformator, in dem kein Verlust irgend welcher Art und keine magnetische Streuung vorhanden wären; seine Belastung möge zunächst völlig induktionsfrei sein (z. B. Glühlampen).

Die sekundäre Spannung und die sekundäre Stromstärke zeigen dann keine Phasendifferenz. Wir gehen dann aus von den effektiven Ampèrewindungen  $A_{w_s}$  des sekundären Stromkreises. Diese sind mit dem sekundären Strom  $J_s$  und der sekundären Spannung  $E_s$  gleichgerichtete Vektoren. Damit  $E_s$  erzeugt wird, ist ein gewisser Kraftlinienfluß  $\Phi_s$  nötig von der Größe (vergl. Kap. 2, 2, S. 29):

$$\Phi_{\max} = \frac{E_s \cdot \sqrt{2}}{2 \pi \cdot \sim \cdot n_s} \cdot 10^8 \quad . . . . . 1)$$

Der Vektor  $O\Phi$ , der dieses Feld darstellt, eilt (vergl. Kap. 2, 1, S. 21) der sekundären Spannung und Stromstärke um  $90^\circ$  voraus.

In der Primärspule erzeugt dieses Feld eine EMK, die dem Felde um  $90^\circ$  nachhinkt, ihre Größe ist:

$$E_p = 4,44 \cdot \Phi \cdot \sim \cdot n_p \cdot 10^{-8} \quad . . . . . 2)$$

Um dieser das Gleichgewicht zu halten, muß der primären Wicklung eine gleichgroße, entgegengesetzt gerichtete EMK  $O E_p = E_p$  von der Elektrizitätsquelle aufgedrückt werden.

Damit das Magnetfeld  $\Phi$  zustande kommt, muß eine magnetomotorische Kraft, eine Anzahl von Ampèrewindungen, vorhanden sein, die durch die Gleichung

$$\Phi_{\text{eff}} = \frac{\chi}{w} = \frac{n J}{0,8 \cdot \lambda \cdot 10^6 \cdot Q \cdot \mu}, \quad \Phi_{\max} = \frac{\chi \sqrt{2}}{w} \quad . . . . . 3)$$

definiert wird. Hierin ist  $Q$  der Querschnitt,  $\lambda$  die mittlere Länge des Kraftlinienweges,  $\mu$  die Permeabilität.

Wir machen (Fig. 229)  $OA = \chi$ .

Diese resultierende Ampèrewindungszahl muß die Resultante aus  $\chi_p$  und  $\chi_s$  sein. Wir vervollständigen daher das Parallelogramm