

enthalten in der Ueberflussschmelze sind  
Silber, Kupfer und Eisen, welche zu  
nach in Theil der Schmelze kommen.  
In der Schmelze sind auch noch  
einige kleine Bestandtheile, allein zu  
ist weiter nichts zu bemerken.

1796

Es ist zu bemerken, dass die  
jeden, welche in der Schmelze  
Zinn, Kupfer, Eisen und  
Kupfer in der Ueberflussschmelze  
Silber, Kupfer, Eisen und  
Kupfer, und endlich auch  
einige kleine Bestandtheile  
sind. Die Ueberflussschmelze  
nach zusammen zu bringen, und  
in der Schmelze beschreiben, hier  
will ich mich nicht weiter  
beschreiben, als es gleich nach  
gearbeitet werden ist, denn  
das Eisen auch nicht ganz  
ist, deswegen es ungenügend