

1.33 Geräte-Twg.

Abgang am : 1. 7.1960 Wg.Nr. 3004,3005  
" " 14. 11.1960 " " 3006

1.34 Geräte-Bwg.

Abgang am 19. 4.1960 Wg.Nr. 3143,3147  
" " 10. 9.1960 " " 3149

1.35 Güter-Twg.

Abgang am 1. 7.1960 Wg.Nr. 3246

1.36 Güter-Bwg.

Abgang am 19. 4.1960 Wg.Nr. 3458,3427,3432  
" " 28.11.1960 " " 3522

Der Bestand von 388 Pers.-Twg. und 422 Pers.-Bwg. am 31.12.1960 entspricht nicht dem geplanten Soll.

Plan:	Pers.-Twg.	380
	Pers.-Bwg.	430

Die 8 Pers.-Twg. und die 12 Pers.-Bwg. über dem Plan werden nach Erreichung der Laufleistung oder Anfall einer größeren Reparatur ausgemustert und verschrottet.

2.0 Das Technische Programm der Abteilung

Das Technische Programm der Abteilung Schienenfahrzeuge entsprach sowohl bei GR als auch in der LU nicht den technischen Erfordernissen. Um ein Absinken des technischen Zustandes der Fahrzeuge zu verhindern, müssen weiterhin die Schnellreparaturmethode und andere Neuerermethoden in den Hauptwerkstätten Tolkewitz und Trachenberge angewendet werden.

Im Jahre 1960 traten erstmalig in starker Form Abweichungen vom Planverlauf der Vorjahre auf. Der Abteilung war es nicht einen Monat möglich, den Einsatzkoeffizienten - besonders bei Triebwagen - zu erfüllen. Da die Arbeiten zum Teil sehr materialintensiv waren, ergab sich zwangsläufig ein sehr hoher Materialverbrauch, der zu einer Überschreitung der Kosten in der LU führte.

Das ungewöhnlich hohe Auftreten von Wagenschäden wird zum großen Teil auf den schlechten Gleiszustand zurückgeführt. Weiterhin trat ein hoher Radreifenverschleiß auf, was auf den erhöhten Einsatz von Einrichtungswagen und den schlechten Gleiszustand zurückgeführt wird. Konnten die Radreifen früher bis auf 28 - 30 mm abgefahren werden, so mußten sie 1960 mit einer Stärke von 40 mm und darüber abgenommen werden, da bereits bei dieser Stärke die Federbunde, Motoren und Radschutzkästen auf dem Pflaster aufsaßen.

Damit der Arbeitskräftemangel bei den Stellmachern ausgeglichen werden konnte, wurde ab 4. November 1960 versuchsweise der Umfang der HU verkürzt. Die Maßnahme hat sich nicht bewährt und wurde wieder fallen gelassen.