



Straßenansicht, gezeichnet wurde das unter dem Putz liegende Fachwerk. Die ursprüngliche Verputzung läßt sich nicht mehr feststellen.