

man die Kohlen in die Kübel zu füllen; die kleinen/die Kohlen uff den Schmelz-Ofen zu tragen / sind von Spänen geflochten.

Fürckel / ein Eisen / wie eine Gabel / womit die Scheiben / Steine / und Schlacken abgehoben werden.

Fürlauchfen ist / wenn der Helffer-Knecht dem Schmelzer den Zusatz und Vorschläge zuträgt.

Fürläuffer-Knecht / ist / der die Erze in Rost / auch wieder heraus in die Hütte lauset / Kohlen aufsträgt und Schlacken wieder auslaufft.



S**Wanz** / quasi Ganz / nennet man / das in dem hohen Ofen geschmelzte / und in eine von Gestübe gemachte Form abgestochene Eisen.

Gar-Eisen / ist ein Eisen / wie ein Lesch-Spieß / forne eines guten Fingers starck / und rund / das gebraucht der Garmacher / wenn das Schwarz-Kupffer geflossen / und etwas getrieben hat / so stößet er solch Eisen bey der Form in das geschmelzte Kupffer / so bleibt etwas daran hengen / daran kan er sehen / ob das Kupffer bald die Gar hält.

Gar-Erk ; Wenn das Erkgnung geröstet hat.

Gar-Kupffer / das von Unart auch Silber und Bley geschiedene Kupffer.

Gar machen / ist / wenn das Schwarz-Kupffer uff einem Herd gesetzt / und durch Hülffe des Gebläses zu reinen rohten Kupffer gebracht wird.

hh

Gattern;