



Soll zum eijß blatt gferzt werden.



H

Die scheibe fünf gewächene circel
A. B. C. D. E. Desselbigen loch F.
Die schrauben
Die eisen so durchbozen

G.
H.



G

