



Aber der hüttenmeister soll das pley zum sylberigē kupffer schlahe/ ohn welches das sylber vō kupffer nicht mag gscheide werde. Wan wenig sylbers im kupffer ist/das soll er in viererley weg mischē/ dañ so in dreien vierdeilen eines centners kupffers/ ein halb pfüdt/ od ein halb pfundt vñ ein halb loht/ od ein halb pfundt vñ ein loht/ od ein halb pfundt vñ andthalb loht sylbers nicht sein werde/ so sol des reichen pleys/ das ist dessen/ daruon das sylber noch nicht gscheidē ist/ ein halber cētner/ oder ein ganzer/ oder andthalber darzū gschlage sein/ d̄z in der mischung des kupffers vnd pleys/ deren gwicht eins des sylbers jergunder genandt seye/ welchs die erste mischung ist/ zu welche er so viel des frischen pleys oder sylberglettes thün soll als dañ vonn nōhten ist/ das auß disen allen ein stück gmachet werde/ das in sich vast bey zweyen centnern pleys halte. Die weil aber auß dreissig vnd hundert pfundē des sylbers glet/ zum offtermals alsolein hundert pfundt pleys gmachet werden/ zu erstattung soll er mehr des sylberglets dañ des frischen pleys zūsetzen. Aber dieweil vier solche stück zūmal ins schmelzofen glegt werden/ in welchem das sylber mit pley vermischt/ vom kupffer gscheiden wirt/ in so viel stücken werden drey centner kupffers/ acht centner pleys sein. Aber das pley wan es vom kupffer wirt gscheiden sein/ soll sechs centner weige/ in welcher jedem ein vierdeil vnd gar nach ein halb loht sylbers seye. Aber dessen sylbers ein sieben zwölftteil soll in den Rinstöcken bleiben/ vñ in diser vermisching des kupffers vnd pleys/ das die vnserē dörner/ nicht allein vmb dessen willen/ das es kein stachel/ sond auch d̄z es gering ist/ also heissendt. Wan aber in dreyen vierdeilen kupffers nicht wirt ein sieben zwölfteil sylbers/

L 4 vnd,