

Der Aufzug des ganz gefertigten Stück-  
Geschüzes.

Der Aufzug des ganz gefertigten Stückes.

Hiezu gegeben so wird nunmehr das ganz gefertigte / mit allen desselben zubegehörungen Stückgeschüß vor Augen gestellt / da dann bey

□. die zween delphin, worbey mans anfassen / vnd auß dem Schafft erhöben / auch widerumben darmit hinein setzen kan / gesehen. Bey

■. die Ladschaußel / jedoch also vmbgewendet / damit es nit in sie hinein regnen möge / vnder ihr aber der von Filz mit xxx. bezeichnere / Wischer / also bedeckt / daß er am Wetter daligend / nicht verfaule / jedoch diese beyde Stück an der rechten Seiten des Schaffts ( vnden in ein eyserne Kappen F. damit sie sein obeinander / vnd gehöb darinnen stecken ) oben mit einem lederin Röhmen

\*. angegürtet / vnd eben auff diese Manier / so sollen auch 3. Hebdremmel zur lincken Seiten des Schaffts ( jedoch ohne Kappen ) oben vnd vnden / mit lederin Röhmen angefesselt werden / so wird das Kugeltrüchlin bey

†. satt in den Schafft hinein gesteckt / also mag man nunmehr dieses Stück ganz gefertiget / auff einer Posten stehn lassen / oder aber weiters fortführen nach jedes wolgefallen. Mit den

S. T. beeden Schlüssel so können die Kopffschrauben satt angezogen werden.

Das Stückgeschüß zu probieren.

Dieses Stückrohr / hat just 3. Centner / nemlichen drey Blmer Centner / gewogen / daß wurde nun mit dem hievornen bey der Mechanica, daselbsten aber im Kupfferblatt No: 17. vorgebildetem Bock / bey der neunnden Figur / auß seinem Schafft erhöbt / alsdann mit seinem Pulversack in den Boden gegraben / damit sein Mundung 45. grad / erhöhet stunde / den ersten Probschuß mit halb blehern Kugel schwer / daß waren 33. Loth passierliches Hackenpulver geladen / darauff die bleyerne 66. Loth schwere Kugel / neben ihren 2. gehöbren Fürschlögen gesetzt / vnd losgebrändt / es hielte den Stoß wol auß. Den

Wie es ge-  
probt.

Andern Schuß mit ganz blehern Kugel / der 66. Loth schwer / Hackenpulver geladen / darauff die bleyerne auch 66. Loth schwer / haltende Kugel gesetzt / ( beneben mit seinen beeden Fürschlögen angetrieben / damit alles hart vnd getrang obeinander stehe ) vnd Feuer gegeben / ( durch das tempo Röhrlin / dann es sonst sehr gefährlich wäre / mit blossen Leib in der probierung hingu zutreten ) das Rohr hielte daff

Der dritte Schuß wurde ganz eyserne Kugel / vnd also mit 44. Loth schwer Hackenpulver geladen / darauff die auch 44. Loth gewogene eyserne Kugel geladen / vnd losgebrändt / das Stück erzeugte sich wol / vnd könnte man also darmit gar wol zufrieden seyn / dann dergleichen scharpffe Prob zumachen / sonderlichen mit den blehern Kugeln zuladen / nicht gebräuchig ist / vil weniger erhört worden.

Wie man aber sonst das grobe Geschüß probieren solle / das ist in meiner getruckten Büchsenmeisterei. Schul an folio 105. vnd folio 119. zu lesen / darauff ich mich nun in allem referiere.

Nun möchte der Liebhaber vnd angehende junge Büchsenmeister erwann auch lust haben / vor angedeuter massen / ein Stückgeschüß selber anzuordnen ( worbey er dann auch am allermeisten erlernen kan ) darmit er in die rechte praxi zukommen / aber / vnd ohne zuvor habende gnugsame Information / so dörrften ihne die darauff anzuwendende Vnkosten hinderhalten. Derowegen so habe ich kein Vmbgang nehmen können / ihne / wie dann die Sachen hierinnen mit vorthail anzugreifen ( damit er von den Handwerckseuthen nit all zuvil übernommen werde ) seyn / hiemit ein wol verrewliche Calculation, vnd also das schon im Werck selbst / darfür außbezahlt außzusetzen / da ich dann wie leichtlich zuerachten / auch gesparsam darein gegangen / jedoch das Werck beständig vnd gut haben wollen / massen dann noch hierbey das wol gerathene / der Augenschein selber zuerkennen gibt / daß es gar bequem vnd wol zugebrauchen ist / was nun so wol Biesserlohn / als auch all andere Arbeiten daran gekostet haben / das wird in hernach stehender Specification zuvernehmen seyn.

Calculation, vnd Vnkosten / so über das Stückgeschüß  
ergangen ist

Das Metalline Rohr des vorernannten Stückgeschüzes / hat drey Centner gewogen / darfür zu giessen vnd zu bohren / sampt dem Metall zu 24. Reichsthaler

Den Blmer Centner / thut - - - - - Reichsthaler -  
Des Stückgiessers Gesellen Trinckgelt - - - - -  
Vmb ein Metallin Kugel Modell / die bleyerne Kugeln darein zu giessen - - -

72. —  
1. 1/2  
1. 1/2  
Item

Auch bey  
darüber er-  
gangene  
Vnkosten  
zu suchen