

gleich. Ein jeder Lauf hat, wenn er die Waffenfabrik verläßt, seine kleinen Besonderheiten.

Zum Messen von Flugzeiten und Dauer der Auftreffgeschwindigkeiten von Geschossen dienen Boulangé-Apparat und Funkenchronograph, während der Gasdruck, welchen die Patrone ent-

*Rechtes Bild: Die Messung der Auftreffgeschwindigkeit geschieht derart, daß man gegen stromdurchflossene Drähte schießt*

*Unteres Bild: Flugzeitmesser zum Messen der Geschößgeschwindigkeit*

