

Von probierung

mit einem halben Loth steigen. Aber es ist wol abzunemen vnd zu mercken / daß der Nadeln vnd Stefft gar viel müßten werden / so man mit halben Lothen stieg / vnd das halb Loth erscheinet wenig am strich in dem Centner.

Hierumb ist besser / wann man Probiernadeln machen wil auff das schlechteste Kupffer nach dem Centner / soll man ansehen am ganzen Loth / vnd steig dan fort mit ein Loth / wie oben angezeigt.

Seit man von alter her doch in feinem Kupffer / auff den Kauff ein halbes Loth probiert / nennet / noch bezahlt / sonder ganze vnd wol gewogene Loth / auch nicht zu genau / sondern volle Wag vnd Bezahlung gebürt sich.

Probier Nadeln auff Münz.

Die mach nach der Marc. Nimb pur Kupffer / mach ein stefft oder Nadeln darauß / Derselb strich weiset auß welcher Münz pur Kupffer ist / vnd kein Silber innhelt.

Zum