
VI.

Reise von Iserlohn über Cölln nach Lüttich.

Metallische und andere Fabriken in und um Iserlohn. Hoher-Ofen zu Sunderich. Fingerhut-Fabrik zu Sunderich. Messingwerk in der Grüne bey Iserlohn. Eisenfabriks-Anlagen von Göcke zu Elbelingsen. Schmiedemanns Bronze-Fabrik zu Iserlohn. Englische Nadel-schauer-mühle von Altgeld zu Niederhämern. Borings-Drath-Fabrik bey Limburg. Bügel- und Sporn-Fabrik in Iserlohn. Plattir-Fabrik in Iserlohn. Naddelschauer- und Schleifmühle von Rippers am Westiger Bach. Papierfabrik von Eppinghaus am Westiger Bach. Die Fabriksanlagen des Bürgermeister Kumppe zu Altena. Ein Wort über den hiesigen Bergbau. Gasbeleuchtungs-Apparat zu Elberfeld. Sohlingen und die dortigen Fabriken. Die Schleifkoth des Herrn Peres. Stahlbachs Sefensabrik bey Sohlingen. Reise über Cölln nach Bonn. Notizen über die Anwendung eisener Gußsteine auf Messingwerken. Stollberg; die dasige Steinkohlenrußhütte und Glasfabrik. Bemerkungen über die Stollberger Messingfabrikation. Lüttich.

Metallische und andere Fabriken in und um Iserlohn. Hoher-Ofen zu Sunderich. Fingerhut-Fabrik zu Sunderich.

Meine erste Excursion von Iserlohn aus machte ich nach Sunderich, einem Dorfe $1\frac{1}{2}$ Stunde östlich von der Stadt

S