wird, hier bei dieser Grube aber scheinen
bei sich dieselben eben auch gemachten
Erfahrungen nur; denn man hat hie-
an mehr Erschließung auf die obern
Gezeugstreckenörter gesetzt die in
gegenwärtig betrieben werden, in
welchen Teufen, ohngefähr bei 9 1/4 Ge-
zeugstrecke nieder, der Puter Gang
angefahren am ergiebigsten war.
In der mittleren Teufe ist wieder
außer dem 7 1/4 Gezeugstreckenorte
gar kein Ort belegt, und dieser ge-
nannte würde auch nicht im Betriebe
stehen, wenn man nicht der Hoffe-
nung hätte und in älteren Zeiten
ergiebig gewesen, Ein Theil dieser
Stehenden Gang überfahren wollte.
Man könnte aber auch an einen guten
und zweckmäßigen Erzanbruch bei
dem Betriebe der 9 1/4 und selbst 10 1/4 Ge-
zeugstreckenörter zweifeln, da diese
noch nicht weit ins Feld ge-
bracht sind, und da man zuweilen auch
einen nach beträchtlichen Erz von dem