21. f. Wiederholung des Transversalmaßstabes durch Auftragung eines solchen 1 : 50. Übungen im Abgreifen von Maßen (Fig. 19).



Fig. 19.

22. g. Ein gegebener Viertelkreis von 10 cm Halbmesser ist durch wiederholte Winkelhalbierung in zusammen 16 gleiche Teile zu zerlegen; die Teilstriche sind nach Fig. 20 darzustellen.



Fig. 20.

23. h. Der Viertelkreis von 10 cm Halbmesser ist wiederholt in drei gleiche Teile zu teilen, die Teilstriche sind nach Fig. 21 einzutragen. Jedes Stück ($^1/_9$ des Viertelkreises) ist durch Halbierung und Fünfteilung in 10 gleiche Teile zu zerlegen.

Was ist hieraus entstanden?

Wie werden Winkel gemessen?

Wieviel messen spitze, stumpfe, rechte und halbe rechte Winkel?

Wie wird ein gegebener Winkel von so und so viel Grad aufgetragen?

SLUB Wir führen Wissen. http://digital.slub-dresden.de/id447059149/18 Westsächsische Hochschule Zwickau Hochschulbibliothek