| | Gl. | Cr. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 77. Kübel Kohlen zum rohen Schichten | | | |
| 30. Kübel zum Durchstechen und Kupffer zu machen | 121. Kübel à 13½. thut 27. 13. 1½. | | |
| 14. Kübel in die Röste | | | |
| 121. Kübel a 13½ xer/thut | 32. | 39. | ½. |
| Summa biß zum Schw. xer thut | 42. | 27. | 1½. |
| von 1. Heerd schwartz Kupffer zu machen/ samt dem Gestübe-Geld/giebet man | - | 28. | - |

| | Gl. | Cr. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Item zweyen Schmeltzern von 220. Ct. Ertz 11. Schichten | 3. | 44. | - |
| zweyen Vorläuffern | 2. | 20. | - |
| den Hütten-Meister samt dem Durchstecher | 2. | - | - |
| Gestübe-Geld | - | 20. | - |
| Rösten-Schütter | 1. | 30. | - |
| dem Kohlmesser | 1. | 30. | - |
| Hütten-Schreiber | 1. | - | - |
| Hütten-Wächter-Lohn | - | 15. | - |
| 6. Lacht. Röst-Holtz und 121. Kübel-Kohlen | 31. | 43. | 1½. |
| | 44. | 22. | 1½. |

# Das Sechste Buch.

## Folgen etliche Beschickungen in der rohen Arbeit/nehmlich die Silber in rohen Stein zu bringen/und wie die geführten Schmeltzen auffgezeichnet werden.

### Cap. 1.

### Uber dem hohen Ofen.

**Die erste Schicht.**

20. Cent. Schlich 2. Löthig; darinnen 2. Mr. 8. Loth Der.
16. Centn. Kupffer-Ertz.
8. Centn. Kieß.
16. Karren frische
8. Karren Ertz- und Stein-Schlacken.

**Ausgebracht an rohen Stein.**

8. Centn. rohen Stein/ 4. Löthig. D.

Darinnen

2. Mr. D. - Loth.

**Die andere Schicht.**

Ist gleich der obern und ersten.

**Ausbracht.**

9. Cent. rohen Stein/4. Löt.

Darinnen

2. Mr. 4. Loth. D.

**Die dritte Schicht.**

20. Centn. Schlich 2. Löthig/ darinnen 2. Mr. 8. Loth. D.
20. Centn. Kupffer-Ertz.
4. Centn. Kieß.
24. Karren frische Schlacken.

**Ausbracht.**

11. Centn. rothen Stein/ 4. Löthig D.

Darinnen

2. Mr. 12. Loth. D.

**Die vierdte Schicht.**

30. Cent. Schlich 2. Löthig/ darinnen 3. Mr. 12. Loth D.
28. Centn. Kupffer-Ertz.
14. Ct. Kieß.
36. Karren frische Schlacken.

**Ausgebracht.**

14. Centn. rohen Stein/ 4. Löthig. D.

Darinnen

3. Mr. 8. Loth. D.

Zu dieser Wochen rohe Arbeit ist vorgelauffen worden:
90. Centn. Schlich 2. Löthig/ darinnen 11. Mr. 4. Loth.
80. Centn. Kupffer-Ertz. } ohne Silber-Halt zum Zuschlägen gerech-
34 Centn. Kieß. } net
16. Karren veränderte Ertz- und Stein-Schlacken.
92. Karren frische Schlacken.