gehauenen Sorten Gebirg, jedes nach der Stärke
seiner Mächtigkeit mehr oder weniger der zu scheidenden
von Spalt die Klüfte weist. Man scheidet
7 Sorten, als 2 Sorten Scheidung, 3 Sorten Satz,
worauf 2 Sorten Lesegänge. Von Klasse unterscheidet
1) reines Gebirg, das Gesteine 1/6 bis 1/4 andere
Gemengtheile als Kies, Schwefel &c enthält und
Schlaggebirg genannt;
2) durchsetzes Gebirg, wo Schlaggebirg und Scheidgebirg
gemischt zu gleichen Theilen oder auch mehr weniger
andere Gemengtheile als Schwefelkies, Schwefel,
Spath &c. &c. ist. Das Scheidgebirg ist etwas kleiner
Schlaggebirg gemischt aber so viel
3) gemengtes Gebirge, worin der Schwefelkies und
reiche Theile Schlaggebirg vorwaltet, welches letztere
im Mittel etwa den 4ten Theil des Klumpen und
darauf mehr mehr weniger auf Bruchen findet sich
ganz wenig Spath und Schwefel
4) gemengtes Gebirg, worin Kalk Schwefel mit der
Mittel 1/3 bis 1/4 Schlaggebirg, und mit etwas
wenig Kies und Spath brechen.
5) Davon reines Scheidgebirge, die nur wenig