# Beschreibung des Naßpochtrens und der Arbeiten dabey

## Beschreibung der Pochgänge und ihres Verhaltens bei der Verarbeitung.

Es stellen in 1 Woche 12 bis 15 Sätze Pochgänge bei den vorgedachten Arbeiten, oder etwa [illegible]

24 Stunden täglich 17 bis 18 Stunden diese Schlämme und Rückstände, 2½ Stunden diese Schlämme und etwa 2 Stunden diese Setzen. Diese Verschiedenheit entsteht bey, vorzüglich aber die beiden verschiedenen Korn- und Grad-, nächstens auch danach, [illegible] dieses auf [illegible] andere Gräbens zu richten gehen und verschiedenen Stunden. Manches hier zum Vergleich.

A) Einfache Pochgänge in gewöhnlichen Stücken, Schlich diese mit den Rückständen und Schlämmen, Schlich auf mit dem Arbeitsfeuer. Die Bestandtheile der Gebirgsart sind Schwefelkies, Bleiglanz mit etwas weniger Kupferkies, auf Barytum verzüglich auch Quarz mit Blende und wenig Spath- u. Kalkspath und verschiedenen Gesteinen; [illegible] etwa 1/8 bis 1/7 der ganzen Masse ist Bleiglanz der vorzüglich in gröberen Körnern oder in einzelnen, zum gröberen Körnern oder auch in verschiedenen [illegible] vorkommt

B) Die gröberen Stücke [illegible] Pochgängen von Rückstände,