alle Theile im guten Stande sind,
und daß überhaupt der Gang
der Maschine durchgehends
gut von statten gehe. Da man sich da-
von versichern; so müssen die
Lager sorgfältig in Zeiten durch
Schellen ab und die Mangel
in gehörigen Stand gesetzet
werden, damit der Kopf bei der
Zapfen und Pfannen und Lei-
tungen aber auch Theilen Oel und
Theil Aufschlitt. Für der Abgang
dieses Schmiermittels gehörig
sorgen, damit die Aufschlagen
und Fortschaffer immer in der
gehörigen Stand gesetzet
werden, damit selbe nicht
wird, und das Aufhängen oder
Abschwellen zu verhindern kann
damit man so nöthig ist, die
Trümmlinge oder den Kasten zu
wächst, sorgfältig zu verwahren
Maschinenstücke vorzunehmen