76 Lachter 14 Kübel als:

60 Lachter 6 Kübel von der Aufschlagarbeit,
3 " 16 " " " Schrämarbeit,
7 " 2 " " " Klaubarbeit und
3 " 3 " " " Putzarbeit
2 " 5 " Schläuen von Abläufen und Putzen,

als:

Davon wurden ausgehalten
8½ Lachter ungangbare Masse.
Die dabei vorgeschossenen
Kosten betragen
62 Thlr. 9 Sgr. als:

3 Thlr. 13 Sgr. 5 Pf. vor Löhne,
— " 8 " 2 " " Schmiedekosten und
4 " 9 " 2 " " Materialien

als.