Querschlag mit Dynamit und Abpfei-
lung.

Dieser Streb ist bis in den ober-
sten Sohle fortgeführt worden und
zeigt mächtige abbauwürdige Mittel.

13.) Der Treue Trost Hoffnung
Stehende
Gang des Streichens h. 3 nach Süd
Fallen 35° in West. Er führt
Quarz, Bleiglanz, Kupferkies, Spath,
Schwerspath, Eisenkies, Spath,
Schwerspath mit Spuren von Silber
Gediegen Arsenik mit Quarz und
Schwerspath und Spuren Bleiglanz bei
der geringen Mächtigkeit von
5—6 Zoll.

Dieser Gang ist durchgesunken
durch den Stollen des Polyhe-
drals und noch 5 Lachter tiefer Strei-
chend mit Querschlägen Strecken
getrieben. Das Anbrechen
stehe ist haltig und aufgeschlossen

14.) Der Richtschacht Steh,

SLUB
Wir führen Wissen.
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
FREIBERG