Die Formel hat Böschungswinkel
Das Profil wird in Stücken
von 2 bis 4 c" geschlagen 2 in 2
Lagen genommen. Die Pfähle der
Stirnseite F gezeichnet und Lagen
genommen. Stroh Stärke 12 Fuß
Wallholz wenn es nur Stroh
von Lagen, muß es über die
Mauer verbunden und nicht ge-
trennt. 2 Reihe Pfähle Stirn ge-
schlagen werden. Erst ein
Wallholz werden 300 Pf Steine
geschüttet 2 eine angezündet,
ein Pulver Schuß braucht 4 Tage.
Stein Pfähle Stroh und
eine, wie vorher eingerichtet Wall-
holz Pfähle 6 Lagen mit gemischte
Holzkasten von einer Schale 5,
gröbste, Reihe Pfähle einmal gemischte
Steine, Stroh 12 Lagen ganz
klein Holzkasten 2 Reihe 12 Klafter
Stein und Pfähle eingeschlagen
2 Lagen eingeschlagen, Holz Stroh
Stein wieder 4 Lagen, oft mit
Zwischen Pfählen auf 10 Pf Pf
Lagen wechselweise gepflanzt, Die
Pfahlreihen sind von 3 Fuß und
Pf 4 Fuß Lagen Steine eingebaut