als eine mit Ausstoßung der
Luft ungenügliche Verbrennung
und zwar sind die Ungenügliche
wegen Nässe, i. Theorie, Asche,
Alter &c. &c.

Die Eigenschaften der festen ein-
fachen Brennmaterialien sind folgende:

1. Fichtkohle; schwarz, schwarz,
Metallglanz; Bruch muschlig; wenig
spröde, aber leicht zu verbrennen
und fast die Hälfte weniger
specifisches Gewicht.

2, Steinkohle, ist eine Kohle
von unbestimmt schiefriger Textur.
Sowohl in Steinkohle als
Fichtkohle vor, so unterscheidet man
auch noch viele mineral Arten
wie Blätter und Gerade Steinkohle.
Die fette Steinkohle hat die größere
Schwere: Gewicht und enthält ganz
wenig oder gar keine Fichtkohle
eingelagert.

3, Glanzkohle. Diese ist eine
vorzüglich Kohlenart, in der alle ungen.
Individuen Zustand unterschieden
ist, von gänzlich schwarzer Farbe
und glatter muschlicher Glanz; wenig
Eigen Gewicht, sehr spröde und unbrennt
sehr schwer.

4, Mattglanzkohle ist ebenfalls
ähnlich einer Glanzkohle, aber von
schwächerer Textur.

5, Rußkohle von gänzlich
schwarzer Farbe, Bruch muschlig, und
wenig oder leicht zu verbrennen.

SLUB
Wir führen Wissen.
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
FREIBERG