2

Tafel XI.

Fig. 3.

Drähte gebr.	Drähte ungebr.
—	1
—	1
1	—
—	1
—	2
—	1
1	—
—	1
—	2
—	1
1	—
2	

$\Sigma = 3l$

Fig. 4.

$\Sigma = 4l$

Fig. 5.

Fig. 11.

Drähte gebr.	Drähte ungebr.
—	1
—	3
—	6
1	9
2	12
3	15
4	18
4	21
4	23
4	24
4	24
4	24
4	24
28	

$\Sigma = 9\frac{1}{3}l$

Fig. 8.

Drähte gebr.	Drähte ungebr.
—	1
—	2
—	3
—	4
—	5
1	5
1	6
1	7
1	8
1	9
1	10
1	10
1	10
1	10
11	

$\Sigma = 9\frac{1}{3}l$

Fig. 12.

Drähte gebr.	Drähte ungebr.
—	1
—	3
—	6
—	10
1	14
2	18
3	22
4	26
5	30
5	34
5	37
5	39
5	40
5	40
5	40
5	40
45	

$\Sigma = 21l$

Fig. 10.

Fig. 13.

Drähte gebr.	Drähte ungebr.
—	1
—	2
—	4
—	6
—	8
1	9
1	11
2	12
2	14
2	16
2	18
2	19
2	20
2	20
2	20
22	

$\Sigma = 23\frac{1}{3}l$

Fig. 14.

Drähte gebr.	Drähte ungebr.
—	1
—	2
1	2
1	3
1	5
1	5
2	4
1	5
1	6
1	5
2	4
1	5
1	6
1	5
2	4
1	5
1	6
1	5
2	4
7	

$\Sigma = 3l$

Lith. Anst. Ernst Lange, Freiberg.

Universitätsbibliothek Freiberg
http://digital.slub-dresden.de/id114948747-18980000/453
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG