



Nr. 12.

Chemnitz - Leipzig - Wien, 15. Juni 1884.

VI. Jahrg.

Inhalt. Prämien-Einladung. — Abhandlungen: Ueber die Ursachen des ungleichen Gespinnstes resp. der dicken und dünnen Fäden in der Streichgarnspinnerei. V. (Schluss.) Muster-Compositionen. — Combinirte Maschine zum Scheeren, Leimen bzw. Schlichten, Trocknen und Aufbauen der Webkette nach Fr. Sucker's Patenten. (Schluss.) — Ueber den Mac Nary'schen Wirkstuhl. — Das Erweitern der Wirkwaren. — Praktische Erfahrungen mit alten und neuen Fleischmitteln. (Schluss.) — Die Errichtung von Cursen für Fabrikengenieure auf den technischen Hochschulen. Von Prof. A. Lüdke in Braunschweig. — Vorträge auf dem Gebiete der Textil-Industrie. (Schluss.) — Einfluss der industriellen Tätigkeit auf die Beschaffenheit des Flusswassers. (Fortsetzung.) — Neuerungen und Verbesserungen: Einrichtung zur Vermehrung der Waarenbreite am Papierstuhl. — Selbsttätig regulirender Kettenspann-Apparat. — Neuerung an Wirkmaschinen. — Inserate.

Pränumerations-Einladung.

Mit 1. Juli 1884 beginnt ein neues Abonnement auf unsere Fachzeitschrift, *sechster Jahrgang*, zu dessen Erneuerung wir unsere gehrten Leser höflichst einladen und um baldige Einsendung der Pränumerations-Aufträge bitten.

Der Pränumerations-Preis beträgt inclusive Postporto pro Halbjahr 7 Mark, durch den Buchhandel 6 Mark. Bestellungen nehmen unsere *Expeditionen in Chemnitz und Leipzig, unsere Filiale in Wien, sowie sämtliche Buchhandlungen entgegen*. Stillschweigende Annahme des Blattes betrachten wir als Zustimmung des Weiterbezuges.

Hochachtungsvoll
Die Expedition
der „Allgemeinen Zeitschrift für Textil-Industrie“
Ph. Zalud.

ABHANDLUNGEN.

Ueber die Ursachen des ungleichen Gespinnstes resp. der dicken und dünnen Fäden in der Streichgarnspinnerei.

V.

(Schluss.)

Zum Schluss meiner Abhandlung erwähne ich nun noch eines zweiten, in der Feinspinnerei vorkommenden Fehlers, der ungleich störender als der zuerst erwähnte in der fertigen Ware hell und dunkel gezwirnter Garne auftritt, und der in vielen Fällen nicht mehr oder doch in nur unvollkommener Weise verbessert werden kann, und die Ware schwer verkauflich macht, auf alle Fälle aber Verluste im Gefolge hat.

Der fragliche Fehler beruht weniger auf der Nachlässigkeit als auf dem Eigennutz des Spinners und ist von mir in

den überwiegend meisten Fällen beim Selfactor und nur vereinzelt bei der Mule-Jenny beobachtet worden. Er gipfelt in der zu vollen Aufwindung des Kötzers, die dem eigennützigen Arbeiter gestattet, auf die einzelnen Sätze eine Anzahl Stücke, Strähnen oder Zahlen, so geringfügig dies auch sein mag, aufzuwinden, um nach seiner Meinung mit der Zeit das Abziehen eines Satzes, so unbedeutend auch der damit verbundene Zeitverlust auch sein mag, zu ersparen. Hat so ein gewissenloser Spinner beispielsweise seine 290 Stücke oder Strähne etc. auf einen Satz bereits aufgewunden, so dass dieser voll genug und zum Abziehen reif wäre, so genügt ihm dies nicht, denn nach seiner Meinung muss er zur Abrundung der Zahl die 300 voll machen, ohne zu bedenken, dass diese noch aufgewundenen 10 Stück von Zug zu Zug immer mehr und mehr von der ursprünglichen Garnnummer abweichen. Ich gebe zu, dass dieser oder jener Spinner von den Folgen eines solchen Fehlers keine Ahnung hat, aber bei nur einigermassen genauer Beobachtung muss ein jeder Spinner, selbst wenn seine Praxis noch keine lange ist, jenen Fehler gewahr werden und seine Folgen berechnen können. Ich will jedoch näher darauf eingehen.

Zum Ausziehen des von dem Lieferungscylinder hergegebenen Vorgarnes gehört es in erster Linie, dass der bereits aufgewundene Faden an der aus dem Kötzer hervorstegenden Spindel spitze den genügend festen Halt hat und sich beim Wagenausgang nicht von dieser herunterziehen kann. Es ist also hierzu unumgänglich nothwendig, dass die Spindel spitze beim Abziehen des Satzes, oder vielmehr, bei den letzten Zügen mindestens $2-2\frac{1}{2}$ cm aus dem Kötzer heraussteht; wird dies jedoch nicht berücksichtigt und noch weiter gesponnen, so hat der Faden an dem immer und mit jedem Zuge kürzer werden den Spindelende nicht mehr den nötigen festen Halt, und zieht sich beim Wagenausgang von dieser herunter, so dass also der Vorgarnfaden um so viel zu wenig ausgezogen wird. Unterstützt wird dieses Herunterziehen des Fadens noch dadurch, dass derselbe beim Wagenauszug anfängt zu peitschen, und somit das eine Uebel das andere erzeugt, denn beide stehen in engverbundener Wechselwirkung. Unter „Peitschen“ verstehe ich jene eigenthümliche wirbelnde Bewegung des Fadens während der Rotation der Spindel, welche demselben, wenn auch nur scheinbar, die Gestalt einer oder mehrerer zusammenhängenden langgezogenen 8. 8. giebt, und das von Vielen vielleicht beobachtet wird, ohne die Ursache desselben genauer zu kennen. Man kann es zwar auch schon beobachten, wenn der Abzug noch lange nicht voll ist, und besonders nach dem Einsetzen der dritten Geschwindigkeit der Spindelbewegung, jedoch in so geringem Masse, dass bei dem festen Halt des Fadens an dem Spindelende die Gefahr des Herunterziehens desselben ausgeschlossen ist.

Ich erwähnte nun vorhin, dass ich den beregten Uebelstand in den überwiegend meisten Fällen beim Selfactor und nur selten bei der Mule-Jenny beobachtet habe, und will ich auch hierfür die nötige Aufklärung geben.

Die Aufwindung des ausgezogenen Fadens geschieht beim Selfactor bekanntlich in spiralförmigen Windungen, die sich auf die ganze Fläche des Conus des Kötzers vertheilen. Da die ganze Manipulation der Aufwindung mit dem Mechanismus des Selfactors in engster Verbindung steht, so ist diese durch den ganzen Kötzer bei jedem Zug in der Form dieselbe, während der Spinner auf der Mule-Jenny, sobald der Kötzer voll wird, es in der Gewalt hat, durch auf- und abgehende Bewegung