

Register.

oder

Kurzer Begriff und Summarische
Verfassung dieses Tractätleins/
und handelt

Der Erste Theil.

Cap. I. Wie man den harten Firnis machen/
und vermittelst desselbigen mit Scheid- Was-
ser auf Kupffer eken solle.

II. Wie das Unschlit und Del zuzurichten / die
Kupffer-Platte damit zu bestreichen / wann
man nicht haben will / daß das Ek- Wasser
weiter einfresse.

III. Wie man das Scheid- oder Ek- Wasser zu
dem harten Firnis zurichten und machen solle.

IV. Wie man etlicher massen das gute Kupffer
erkennen / dasselbige zu Platten schmieden/
hernach pellieren und absäubern solle.

V. Wie man den Firnis auf die Kupffer-Plat-
te streichen / und dieselbige schwarz machen
solle.

VI. Wie man den Firnis auf der Kupffer-Plat-
te mit dem Feuer dörren und hart machen solle.

VII. Wie man sich verhalten solle/wann man sein
Vorhaben auf die gefirniste Kupffer- Platte
abreißen und entwerffen will.

VIII. Wie man die gute Nadeln erkennen/ dies-
selbige in Holz einfassen / und dem Gebrauch
bequem machen soll.

IX.