

C.) geradlinigt wiederkehrende Bewegung
in kreislinigt fortlaufende zu verwandeln,
dazu; davon sind nur nur 3 Fälle bekannt;

1.) mit dem einfachen Krümmungsstein aus,
bunden mit einem Torsionsrad, wozu
alle Vorrichtungen mit der Krümmel an
den Krümmsteinen, Drehbänken & gefür,
von; ferner die großen eisernen
Torsionsräder in England an den Krei,
verwandeln, um Mühlen, damit zu
bewegen &c.

2.) der viermal gekrümmte Krümmungs-
stein ohne Torsionsrad, wie an den
meisten Vorrichtungen zu sehen ist.

3.) der auf ein nur ein mal wieder
bewegenden Trommels beschränkt, nicht
nur seine Lasse vorwärts und um
die Krümmstein sind gezogenen, die
radel auf bewegende, Drelling, wie
z. B. an dem Vorrichtungen in England,
mehrer von dem Herrn Dörmig
von Salzwedel, welches die Exzellenz
des Herrn Grafen von Sinspödel besitzt.

