

Bild 1. Mittlere Zustandsänderung der Wetter im einziehenden Wetterstrom einer tiefen Golderzgrube (BROMILOW 1954)

Ähnliche Zustandsänderungen sind auch bei Messungen in der Grube Freiberg des VEB Bleierz- und Hüttenkombinat, „Albert Funk“, Freiberg, festgestellt worden. Die Temperatursenkung hat hier allerdings nicht die gleiche anschauliche Größenordnung wie in der tiefen Golderzgrube erreicht (Bild 2).




Bild 2. Mittlere Zustandsänderung der Wetter im einziehenden Wetterstrom einer Erzgrube (PIEHL 1964)