

Kriwoi Rog - Erz

Be- stand- teile	0 - 25	Siebanalyse [mm]			
		0 - 5	5 - 10	10 - 25	> 25
		22,25 %	18,25 %	58,75 %	0,75 %
$Fe_2O_3$	70,25	70,50	77,20	70,60	64,16
$SiO_2$	25,81	26,37	21,92	27,72	30,91
CaO	0,28	0,60	0,14	0,21	0,63
$Al_2O_3$	1,68	1,88	1,48	1,72	1,28
MgO	0,33	0,33	0,36	0,34	0,44
MnO	0,10	0,14	0,08	0,09	0,47
Glühver- lust	1,53	2,04	1,39	1,39	4,30

Koks

Asche	$H_2O$	S
10,25	1,17	1,16