

II<sup>ter</sup> Abschnitt

Fortwährender Betrieb des Frey-  
berggebäudes.

I<sup>te</sup> Abtheilung.

Allgemeine Bemerkungen  
über den Betrieb.

I<sup>tes</sup> Capitel

Eigenthümer und Administra-  
tion

§ 71.

Dieses Berggebäude, welche Größe selbst  
in Salzfließung ungenügend ist,  
und diese Bergflöze von immer  
selbst zu verwehren, und am Anfang  
von 80 Jahren lang ununterbrochen  
zuweilen gab.

Die Administration ist ungenügend.