

### III Abschnitt.

Von dem Transport  
der Pochgänge zum  
Pochwerke.

Der Transport der Poch-  
gänge wird in 4 Stufen  
von 1 bis 14 Stufen in 14  
bis 15 St. Maschinenfabrik  
mittels 2 Hölzer fest in den  
Kammern an einander und  
bestimmend für die Pocher von  
Anschlagplatz weg bis  
in die Pocher zu laufen,  
12 St. wo sie pro St. 12  
2 1/2 St. laufen müssen, um  
auf ihre Maschinen zu kommen.

### IV Abschnitt.

Beschreibung des Pochhauses

Das Allgemeine der Pocher,