

# CARTE DES MONTAGNES DU HARTZ PRÉSENTANT L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES RELATIVES AUX MINES ET USINES (BERGMÄNNISCHE KARTE VON HARZE.)

Dessiné par HÉRON DE VILLEFOSSÉ Ingénieur-Inspecteur des Mines de France.

**EXPLICATION DES SIGNES**

Les mines sont indiquées par des lettres et des chiffres dans des carrés blancs. Les usines sont indiquées par des lettres et des chiffres dans des carrés noirs.

**LEGÈRE**

Les lettres et chiffres dans des carrés blancs indiquent les mines. Les lettres et chiffres dans des carrés noirs indiquent les usines.

**COULEURS**

Les couleurs indiquent les différents types de roches et de minerais.

**SYMBÔLES**

Les symboles indiquent les différents types de mines et d'usines.

**ÉCHELLE**

1:50,000



**ATLANTA DES MINES ET USINES DU HARZ (ou de FRIEDRICHSHAGEN)**

Les lettres et chiffres dans des carrés blancs indiquent les mines. Les lettres et chiffres dans des carrés noirs indiquent les usines.

**LEGÈRE**

Les lettres et chiffres dans des carrés blancs indiquent les mines. Les lettres et chiffres dans des carrés noirs indiquent les usines.

**COULEURS**

Les couleurs indiquent les différents types de roches et de minerais.

**SYMBÔLES**

Les symboles indiquent les différents types de mines et d'usines.

**ÉCHELLE**

1:50,000