






EXPLOITATION PAR GRADINS

Plan de l'Andersberg, au Harz
Banc d'Argent et de Fer, dans l'ancien Royaume de Saxe (Page 11. verso)



Nota. Le plan de la mine, dans un Harz, sans doute les Schmelzen, n'est en Saxe. Les plans sont rapportés à la direction de la Ve et de la VI. Les plans de la Ve et de la VI sont rapportés à la direction de la Ve et de la VI. Les plans de la Ve et de la VI sont rapportés à la direction de la Ve et de la VI.