

PRÉPARATION DES MINÉRAIS.
Disposition générale d'un Atelier complet pour le Bocardage et le Lavage.

Fig. 1. Elevation suivant la longueur de plan fig. 2




Fig. 2. Plan général

