

TRAITEMENT DE LA FONTE DE FER.  
Machine soufflante R.










Fig. 3. Elevation suivant CD de Fig. 1.



Fourneaux de fusion.



Gravé par Kellner