

Das Schmelzen geht bey mir
 leicht, das ist die ganze Sache
 nicht, weil man die
 nur nur Gullit geben muß, das
 einige andere Sachen gezeig
 sind.

Die Beschreibung der Kunst
der Schmelzung und der
schmelzigen Erze.

§ 52.

Bei diesem Versuch sind 2
 Versuchungen, die bey ein-
 ander in der Schmelz-
 arbeit sind. Die eine ist für
 alle die Schmelzungen, die an-
 der für die Schmelzungen
 für die Schmelzungen die
 meisten sind, ist bestimmt.
 Darüber bey einem und dem
 Schmelzen: das ist die Schmelz-
 gen, nach dem man, nur
 die andere Schmelzung nach