

FIGURA QUINQUAGESIMATERIA.

Modus triplex delineandi columnas spirales.



COLUMNAE figure superioris carent eâ concinnitate quâ preditæ sunt columnæ spirales æneæ celeberrimi Equitis Bernini ad Sepulcrum S. Petri in Vaticano. Itaque methodum triplicem exhibeo ad minuenda spazia totius altitudinis columnæ.

1. Recta OA sit equalis altitudini AB columnæ. Fiat autem recta OB, & arcus AP ex centro O, divisus in partes 12 æquales, ducendo rectas, que per puncta divisionum desinant in columnam rectam; ac deinceps fiant parallelae ad basim: Spatia inter bas parallelas dabunt aperturam circini pro triangulis equilateris & pro spiro, ut ostendit columna 1.

2. Translatâ in C tertia parte altitudinis columnæ ab ejus imo scapo, habeat circinus aperturam CD; ac posito uno ejus crure prius in D, postea in C, fiant duo parvi arcus ad E: sectio illorum arcuum erit centrum arcus DC, quem oportet dividere in 12 partes æquales, & ex punctis divisionum dicere parallelas ad basim. Tum spatii inter parallelas divisus in 4 partes æquales, tres ex illis partibus dabunt longitudinem crurum pro triangulis ifoscelibus; vertices autem triangulorum erunt centra singularium spirarum ut ostendit columna 2.

3. Ductâ ex medio summitatis G rectâ GF, spatiū HF transferatur in I, & fiat recta IL parallela ad basim HF; spatiū IL transferatur in N ac fiat NM, & sic deinceps. In paruis columnis triangula si ne sensibili errore duci possunt per diagonales: in columnis tamen grandioribus, alterutrum ex modis antea explicatis adhibere necesse est.

FIGURA CINQUANTESIMATERZA.

Tre maniere di fare le colonne spirali.



A colonna antecedente per esser divisa in 24 parti uguali non ha il garbo delle colonne di bronzo del famoso Cavalier Bernino, al Sepolcro di S.Pietro in Vaticano. Ecovi però tre maniere per digradar gli spazj di tutta l'altezza della colonna.

1. La linea retta OA sia uguale all'altezza AB della colonna. Facciasi poi la retta OB, e l'arco AP dal centro O, con dividerlo in 12 parti uguali, e tirar le linee le quali passino per li punti delle divisioni, e finiscano nella colonna diritta. Per ultimo si facciano le parallele alle base: Gli spazj fra le parallele vi daranno l'apertura del compasso per li triangoli equilateri e per le spire, come vi mostra la colonna 1.

2. Portata che sia in C la terza parte dell'altezza della colonna dall'imo scapo; date al compasso l'apertura CD: e mettendo una punta prima in D, poi in C, fate in E due piccoli archi; il punto dove si segnano sarà centro dell'arco DC, che dovrà dividersi in 12 parti uguali, e tirar da i punti delle divisioni le parallele alla base: Gli spazj tra le parallele divideteli in 4 parti uguali, e 3 di quelle parti faranno la lunghezza delle gambe de' triangoli ifosceli, il cui vertice serve di centro per far le spire come si vede nella colonna 2.

3. Havendo fatta la linea GF dal mezzo della sommità G, lo spazio HF si porta in I, tirando la linea IL parallela alla base HF: lo spazio IL si porta in N, tirando l'NM, e così sempre. Nelle colonne piccole i triangoli senz'error sensibile posson farsi per mezzo delle diagonali. Ma nelle colonne grandi, conviene adoperare uno de' due modi antecedenti.

Figura 54.