





Ch. Beer in Jemeppe, (Belgien) (Fig. 1-5.) Soc. des charb. du Martinet in Monceau S/S. (Fig. 6-8.)

Expansions-Schieber-Steuerungen.



Expansions-Steuerung von Scohy



Schnitt des Umsteuerungs-Cylinders.




Fig. 2 Grundriß u. Schnitt.  $\frac{1}{2}$  No.




Diagramme von Fördermaschinen mit Scohy Steuerung




Fig. 7 Längenschnitt.





Fig. 8 Querschnitt.



Maßstab: Fig. 1-3, 6, 7  $\frac{1}{2}$  No., Fig. 4, 7, 8, 1  $\frac{1}{2}$  No., Fig. 5  $\frac{1}{2}$  No.