


Concordiahütte, vorm. Gebr. Lossen

Actien-Gesellschaft, BENDORF a. Rhein

Eisenerzgruben, Hochöfen,
Stahlformgießerei.

Eisengießerei,
Emailliranstalt.



7121

Martinstahlgußstücke aller Art.

Thermit für die Ausführung der Goldschmidt'schen Verfahren

- zum Schweißen von Schienen, besonders für elektrische Bahnen,
- „ Aneinanderschweißen von Rohren (Ersatz für Flanschen),
- „ Anschweißen abgebrochener guß- und schmiedeeiserner Walzenzapfen,
- „ Ausschweißen von Lunkern,
- „ Verringern der Gießköpfe,
- „ Zusatz für Eisen- und Stahlgüsse,
- „ lokalen Enthärten etc. etc.

Ausführliche Beschreibungen,
Zeugnisse etc.
stehen zur Verfügung.



Ch. Goldschmidt, Abt. Thermit
Essen-Ruhr.



Geschmolzene
Kohlefreie

METALLE:

Chrom, 98—99 %.

Mangan I^a. 98/99 %, techn. eisenfrei.

Mangankupfer I^a. techn. eisenfrei.

Manganzinn und Manganzink.

Ferrotitan mit 20—25 % Titan.

Mangantitan mit 30 % Titan.

Ferrobör mit 20—25 % Bor.

Titan-Thermit, Zusatz zum Gußeisen und Stahl zur Erzielung eines dichten, porenfreien Gusses.

„Corubin“

widerstandsfähigstes Schleifmittel, härter als Corund.

6727