



Schmiede-Feuer:

I. Auf der Grube Churprinz Friedrich August Erbstatthalter bei Freyberg.



II. In einer Schlosserwerkstatt Frankreichs.



III. In einer Schlosserwerkstatt Hannovers.

IV. In der Maschinenbauwerkstatt zu Saachhammer.

