

Tabelle I. Beobachtete Standunterschiede bei den Chronometern.

Datum 1903	Beobachtungszeit	Bewegungsart des Combeschen Apparates	Schlesický 3026 sek	Knoblich 2362 sek	Knoblich 2432 sek	Knoblich 2289 sek	Knoblich 2385 sek	Knoblich 2430 sek	Lidecke 257 sek	Bröcking 779 sek	Tiede 392 sek	Knoblich 2364 sek	Flischer 3024 sek
IX. 8.	6,0 ^h	Einfaches Rotieren	+0,02	-0,25	-0,03	-0,13	-0,09	-0,63	-0,38	-0,36	+0,15	-0,32	
9.	6,0	"	+0,32	0,00	+0,28	+0,15	+0,17	-0,47	-0,13	-0,22	+0,62	-0,09	
10.	5,2	Ruhe	+0,27	-0,06	+0,24	+0,02	+0,09	-0,35	-0,11	-0,12	+0,40	-0,09	
11.	6,0	Einfaches Rotieren	+0,35	-0,90	+0,36	+0,21	+0,15	-0,40	+0,16	-0,12	+0,68	+0,07	
12.	5,2	Ruhe	+0,25	+0,11	+0,14	+0,12	+0,05	-0,43	-0,30	-0,28	+0,50	+0,04	
13.	6,0	Einfaches Rotieren	+0,28	+0,03	+1,29	+0,03	-0,05	-0,71	-0,53	-0,51	+0,58	-0,17	+0,07
14.	5,0	Ruhe	+0,22	+0,14	+0,22	+0,09	+0,07	-0,36	-0,23	-0,20	+0,25	-0,07	+0,26
15.	6,0	Rotieren mit Schlingern	+0,23	+0,12	+0,27	+0,18	+0,04	-0,44	-0,36	-0,27	+0,21	-0,09	-0,02
16.	6,0	"	+0,34	+0,14	+0,36	+0,28	+0,07	-0,44	-0,38	-0,35	+0,21	-0,08	+0,14
17.	4,8	" Ruhe "	+0,31	+0,17	+0,24	+0,18	+0,11	-0,27	-0,84	-0,30	+0,21	+0,05	+0,30
18.	5,2	"	+0,37	+0,22	+0,32	+0,16	+0,06	-0,42	-0,41	-0,25	-0,32	0,00	-0,11
19.	4,8	"	+0,30	+0,05	+0,27	+0,12	+0,12	-0,35	-0,61	-0,29	+0,05	+0,31	+0,02
20.	6,0	Rotieren mit Schlingern	+0,44	+0,14	-0,46	-0,02	+0,17	-0,38	-0,62	-0,36	+0,33	+0,12	0,00
21.	5,2	Ruhe	+0,34	-0,02	+0,40	+0,16	+0,10	-0,37	-0,63			-0,02	+0,62
22.	5,0	"	+0,45	+0,09	+0,35	+0,22	+0,11	-1,36	-0,48	-0,19	+0,26	+0,02	+0,21
23.	6,0	Rotieren mit Schlingern	+0,45	+0,14	-0,46	+0,19	+0,08	-0,25	-0,34	-0,31	+0,11	+0,01	-0,03
24.	5,1	Ruhe	+0,44	+0,01	+0,38	+0,14	+0,07	-0,35	-0,17	-0,23	+0,27	+0,01	+0,29
25.	6,0	Rotieren mit Stampfen	+0,51	+0,28	+0,47	+0,18	+0,06	-0,34	-0,89	-0,20	+0,02	+0,10	+0,32
26.	6,0	"	+0,44	+0,12	+0,40	+0,32	+0,02	-0,39	-0,62	-0,22	+0,15	0,00	+0,27
27.	6,0	"	+0,35	+0,11	+0,43	+0,20	0,00	-0,49	-0,71	-0,23	+0,09	-0,05	+0,06
28.	6,0	"	+0,21	+0,03	+0,29	+0,13	+0,16	-0,58	-0,76	-0,48	+0,21	-0,16	-0,01
29.	5,3	Ruhe	+0,35	+0,12	+0,33	+0,35	+0,07	-0,40	-0,40	-0,23	+0,13	0,00	+0,06
30.	6,0	"	+0,41	+0,07	+0,45	+0,10	+0,06	-0,47	-0,13	-0,06	+0,01	-0,07	+0,24
X. 1.	3,8	"	+0,18	+0,45	+0,23	+0,02	-0,01	-0,40	-0,46	-0,29	+0,03	-0,19	-0,14
2.	6,0	Rotier. mit Schling. u. Stampfen	-0,28	-0,77	-0,23	-0,35	-0,83	-1,02	-1,14	-0,71	-0,40	-0,78	-0,80
3.	4,8	Ruhe	+0,26	-0,04	+0,27	+0,11	+0,03	-0,45	-0,31	-0,16	+0,06	-0,10	+0,17
4.	6,0	Rotier. mit Schling. u. Stampfen	-0,27	-0,68	-0,15	-0,31	-0,78	-1,01	-1,00	-0,63	-0,22	-0,73	-0,64
5.	3,7	Ruhe	+0,23	-0,01	+0,24	+0,02	+0,01	-0,35	-0,16	-0,25	+0,10	-0,05	+0,19
6.	3,6	"	+0,23	-0,09	+0,24	+0,11	+0,06	-0,37	-0,41	-0,19	+0,08	-0,07	-0,03
7.	3,8	"	+0,28	-0,07	+0,29	+0,07	-0,02	-0,36	-0,18	-0,16	+0,10	+0,06	+0,13
8.	3,7	"	+0,22	+0,02	+0,26	+0,01	+0,03	-0,39	-0,29	-0,19	+0,08	-0,02	-0,32
9.	6,0	Rotier. mit Schling. u. Stampfen	-0,08	-0,66	-0,16	-0,89	-0,74	-1,49	-1,09	-0,61	-0,37	-0,71	-0,55
10.	3,8	Ruhe	+0,38	-0,03	+0,23	+0,05	0,00	-0,37	+0,01	-0,15	+0,09	-0,03	+0,25
11.	6,0	Rotier. mit Schling. u. Stampfen	-0,02	-0,76	-0,14	-0,33	-0,78	-0,93	-1,11	-0,68	-0,22	-0,82	-0,59
12.	3,7	Ruhe	+0,40	0,00	+0,25	+0,03	+0,06	-0,32	-0,14	-0,18	+0,14	-0,02	+0,22
13.	3,6	"	+0,38	+0,09	+0,31	0,00	+0,09	-0,37	-0,12	-0,11	+0,17	+0,05	+0,07
14.	3,7	"	+0,43	+0,14	+0,26	+0,01	+0,10	-0,33	-0,09	-0,22	+0,18	-0,05	+0,22
15.	3,8	"	+0,43	+0,12	+0,35	+0,04	+0,09	+0,68	-0,02	-0,24	+0,13	-0,03	+0,20
16.	3,8	"	+0,33	+0,13	+0,31	-0,06	+0,07	-0,33	-0,24	-0,26	+0,08	-0,06	+0,20
17.	3,8	"	+0,39	+0,11	+0,35	+0,01	+0,09	-0,33	-0,21	-0,28	+0,22	-0,01	+0,20
18.	3,9	"	+0,68	+0,23	+0,51	+0,23	+0,13	-0,31	-0,34	-0,12	+0,21	+0,04	+0,24
19.	3,9	"	+0,50	+0,10	+0,33	0,00	+0,07	-0,34	-0,19	-0,26	+0,26	-0,06	+0,16
20.	4,0	"	+0,45	+0,09	+0,33	+0,06	+0,01	-0,32	-0,13	-0,49	+0,16	-0,04	+0,26
21.	3,9	"	+0,49	+0,22	+0,34	+0,03	+0,05	-0,31	-0,07	-0,21	+0,33	0,00	+0,23
22.	3,9	"	+0,49	+0,17	+0,37	+0,02	+0,06	-0,32	+0,01	-0,31	+0,20	0,00	+0,18
23.	4,0	"	+0,45	0,00	+0,28	+0,05	+0,05	-0,39	-0,11	-0,36	+0,20	-0,01	+0,27
24.	3,7	"	+0,43	+0,05	+0,30	0,00	+0,05	-0,32	-0,29	-0,15	+0,20	+0,02	+0,20
25.	3,9	"	+0,52	+0,18	+0,27	+0,04	+0,08	-0,35	-0,04	-0,33	+0,13	0,00	+0,27
26.	3,8	"	+0,49	+0,04	+0,38	+0,05	+0,07	-0,37	-0,02	-0,29	+0,12	+0,08	+0,19
27.	3,7	"	+0,50	+0,10	+0,29	+0,11	+0,03	-0,38	-0,03	-0,23	+0,15	+0,05	-0,02
28.	6,0	Einfaches Rotieren und Stossen	+1,02	+0,16	+1,01	+0,34	+0,17	+0,05	-0,51	-0,34	-0,22	+0,02	+0,10
29.	6,0	"	+1,03	+0,23	+0,93	+0,45	+0,19	+0,18	-0,48	-0,18	+0,40	+0,08	+0,18
30.	3,7	" Ruhe "	+0,39	+0,02	+0,26	+0,05	+0,03	-0,34	-0,17	-0,24	+0,21	-0,06	+0,06
31.	6,0	Einfaches Rotieren und Stossen	+0,90	+0,11	+0,36	+0,29	+0,15	-0,45	-0,57	-0,39	+0,33	-0,10	+0,11
XI. 1.	6,0	"	+0,89	+0,14	+0,48	+0,30	+0,13	-0,47	-0,60	-0,39	+0,28	-0,06	+0,11
2.	3,8	" Ruhe "	+0,37	+0,51	+0,30	-0,03	+0,05	-0,42	-0,15	-0,29	+0,18	+0,01	+0,16
3.	4,7	"	+0,56	+0,09	+0,29	-0,04	+0,08	-0,48	-0,34	-0,39	+0,18	+0,02	+0,26
4.	3,3	"	+0,39	+0,03	+0,20	-0,07	-0,01	-0,40	-0,28	-0,29	+0,15	-0,02	+0,11
5.	3,6	"	+0,40	+0,03	+0,21	-0,07	-0,42	-0,48	-0,26	-0,28	+0,15	-0,12	+0,29
6.	3,6	"	+0,31	-0,11	+0,07	-0,22	-0,12	-0,38	-0,32	-0,44	+0,05	-0,11	+0,06
7.	6,0	Rotier. mit Schlingern u. Stossen	+0,86	-0,03	+0,40	+0,19	+0,04	-0,54	-0,53	-0,40	+0,74	-0,20	-0,13
8.	6,0	"	+1,04	-0,08	+0,30	+0,49	+0,19	-0,43	-0,59	-0,49	+0,30	-0,35	+0,05
9.	3,7	" Ruhe "	+0,26	+0,05	+0,10	-0,10	+0,07	-0,42	-0,40	-0,29	+0,14	-0,04	-0,09
10.	3,7	"	+0,29	+0,04	+0,17	-0,02	+0,02	-0,39	-0,31	-0,27	+0,15	-0,06	-0,08
11.	3,8	"	+0,50	+0,18	+0,28	+0,04	+0,06	-0,31	-0,14	-0,28	+0,25	+0,07	+0,15
12.	3,5	"	+0,36	+0,08	+0,25	+0,01	+0,04	-0,38	-0,29	-0,28	+0,16	+0,03	+0,10
13.	6,0	Rotier. mit Schlingern u. Stossen	+0,80	-0,13	+0,25	+0,19	-0,04	-0,71	-0,52	-0,58	+0,06	-0,53	-0,21
14.	6,0	"	+0,93	+0,18	+0,56	+0,37	+0,35	-0,36	-0,71	-0,38	+0,36	-0,30	-0,02
15.	3,6	" Ruhe "	+0,42	+0,10	+0,26	+0,03	+0,03	-0,34	-0,32	-0,30	-0,39	-0,43	+0,20
16.	3,5	"	+0,39	+0,03	+0,32	+0,06	-0,01	-0,32	-0,24	-0,33	+0,22	-0,04	-0,02
17.	3,6	"	+0,42	+0,10	+0,31	+0,06	+0,08	-0,35	-0,17	-0,22	+0,19	+0,07	+0,20
18.	3,7	"	+0,38	-0,02	+0,23	-0,05	+0,10	-0,34	+0,08	-0,28	+0,16	+0,08	+0,08
19.	3,6	"	+0,39	+0,07	+0,28	+0,05	+0,06	-0,27	-0,19	-0,14	+0,29	+0,10	+0,28
20.	3,6	"	+0,36	-0,03	+0,20	-0,03	+0,02	-0,39	-0,32	-0,25	+0,23	+0,48	+0,23
21.	3,6	"	+0,35	+0,09	+0,20	-0,06	+0,11	-0,38	-0,33	-0,30	+0,22	+0,08	+0,26
22.	6,0	Rotier. mit Stampfen u. Stossen	+1,87	+0,05	+0,49	+0,11	+0,13	-0,63	-0,58	-0,46	+0,02	-0,06	-0,05
23.	3,6	Ruhe	+0,46	-0,20	+0,25	+0,01	+0,07	-0,32	-0,34	-0,34	+0,28	-0,02	-0,03
24.	3,7	"	+0,43	+0,14	+0,28	+0,03	+0,05	-0,36	-0,32	-0,19	+0,28	+0,09	+0,28
25.	3,6	"	+0,50	+0,10	+0,26	-0,02	+0,12	-0,36	-0,24	-0,32	+0,22	+0,07	+0,20
26.	6,0	Rotier. mit Stampfen u. Stossen	+1,07	+0,20	+0,57	+0,36	+0,15	-0,41	-0,48	-0,50	+0,26	0,00	-0,08
27.	6,0	"	+0,96	+0,15	+0,53	+0,17	+0,12	-0,63	-0,68	-0,49	+0,13	-0,04	-0,06
28.	3,6	" Ruhe "	+0,23	-0,05	+0,14	-0,22	-0,13	-0,54	-0,54	-0,56	-0,03	-0,07	-0,13
29.	6,0	Rotier. mit Stampfen u. Stossen	+0,83	+0,09	+0,44	+0,02	+0,03	-0,66	-0,76	-0,51	+0,14	-0,16	-0,10
30.	3,5	Ruhe	+0,54	+0,30	+0,29	+0,03	+0,13	-0,31	-0,21	-0,22	+0,30	+0,16	+0,26