

Gold vnd Silber geschmeidig zu machen.

Nimb Saltz / das vom Todenkopff
vom gemeinen *Aq. fort.* gemacht wird /
darzu nimb Salniter / *Salalkali* vnd
Glaszgall / *ana* 1. Theil / reibs klein zu-
sammen vnd laß fließen: dann reibs zu
Pulver. Des Pulvers nimb 2. Loth
auff 1. Marck / weß Metall es sey / so
wirds geschmeidig vnd gut.

Zerbrochene Goldgülden zu löhten.

Stecke den zerbrochenen Goldgülden
in Eyerklar / vñ / 2^e. darnach so halt ihn
über das Feuer / vnd glüe ihn wol / so
löhtet sich derselbe Bruch von ihm selb-
ber zusammen / darnach so färb ihn wie
andere.

Gold vnd Silber geschmeidig zu machen.

Nimb Salniter / *Salmiac* vñ Bor-
ras *ana*, pulverisirs vnd solvirs in *Aq.*
℞ f iij *vita*,