

5. Die Teste allezeit in Borrath haben/ und solche wohl und tüchtig schlagen.
6. Keine Säue zum Brennen annehmen / wenn mehr als die helfste Bley darbey ist / sondern dieselbe denen Schichtmeistern zurück geben / daß sie solche nebenst dem Herd durchstechen.
7. Wenn Herd: Körner zugleich mit geliefert werden/ wohl acht haben/ ob sie mit dem zu ieder Hütte verordneten Siegel verpetschieret seyn/ und so er hierinnen einen Mangel siehet/ solchen alsbald dem Berg: Hauptmann ansagen.
8. Alle Schrötlein nebenst denen Herd: Körnern zugleich mit aufsetzen.
9. Die gebrauchten Teste in einem verschlossenen Kasten wohl verwahren.
10. Keine verdächtige und fremde Persohnen im Brenn: Hauß dulden.
11. Ohne erhebliche Ursachen/ auch des Berg: Hauptmanns Vorwissen/ nicht bey Nacht brennen.
12. Dem Berg: Hauptmann es jedesmahl zur Bestrafung anmelden/ wenn ein Schichtmeister nicht bey dem Brennen gegenwärtig ist.
13. Die Teste / darauff das Test: Silber gebrand / klein pochen/ sichern/ und die darinnen befindlichen Körner aushalten/ das andere aber wegschütten/ damit die eingezogene Unart nicht ferner unter das Test: Werck gebracht werde/ maßen dessen zu Gutmachung viel frisch Bley erfordert.

Stein