

Register.

| | Folio |
|---|-------|
| Was für Silber und Kupffer im Bley sind. | 102 |
| Von Zuschlägen der Kupffer zum Seigern. | 102 |
| Von den Zuschlägen auff gut Kupffer. | 103 |
| Andere Zuschläge auff gut Kupffer. | 104 |
| Zuschlag auff arm oder gering frischen. | 105 |
| Zuschlag auff die Dörnlein zu machen. | 105 |
| Wie die schwarzen armen Kupffer auff die Ungerische Art geseigert werden. | 106 |
| Bericht auff das Ungrische Seigern/wie die armen Einstrich gemacht werden. | 107 |
| Wie die Blöckstück sollen gemacht werden. | 108 |
| Wie von den sparsigen und unreinen Schwarz Kupffer das Silber geseigert wird. | 109 |
| Bericht des Abwaschens. | 109 |
| Von abdröhen der Künstlöcke. | 109 |
| Von Schlacken. | 111 |
| Wie man aus Kupffer Messing machen sol. | 112 |

Capitel des siebenden Theils.

| | |
|--|-----|
| Von Probieren allerley Erz und Metallen. | 113 |
| Was einem Probierer zu wissen von nöhten ist. | 113 |
| Folget nun vom Probierzeug/als erstlich von den Ofen. | 114 |
| Wie man Muffel / Bodenbletter / Scherben und anders zum probieren gehörig / machen sol. | 114 |
| Von Probier Wagen und Justierung derselben. | 115 |
| Von dem Gewicht / so zum probieren der Erz / Schlich / Kupfferstein / und Beschickung der Goldt und Silber Müns gebraucht wird. | 115 |
| Wie man das probier Gewicht auff Centner / Loth / Karath / Gran und Pfennige abtheilen sol. | 116 |
| Von Abtheilung des Centner Gewichts. | 116 |
| Die Abtheilung des gemeinen Probier Centners. | 117 |
| Wie die Streichnadeln / auff fein Goldt / zu machen. | 118 |
| Wie die Streichnadeln auff Cronen Goldt zu machen. | 118 |
| Abtheilung der Streichnadeln / darinnen der Zusatz halb weiß und halb roth ist. | 119 |
| Die Streichnadeln auff Reinsch Goldt zu machen. | 119 |
| Von den Streichsteinen. | 120 |
| Was für Bley zu dem Probieren dienlich seyn. | 121 |
| Wie man das Bleyglas machen sol. | 122 |
| Was das Bley im Probieren nützt. | 122 |
| Vom Brennen der Scheidewasser. | 123 |
| Was man für Lannen und Kolben zum Scheidewasserbrennen brauchen sol. | 123 |
| Wie man die öfen zum Scheidewasserbrennen / machen sol. | 124 |
| Voraus die Scheidewasser gebrandt werden. | 125 |
| Wie die Scheidewasser sollen gebrandt werden. | 125 |
| Ein gar stark Scheidewasser zu brennen. | 126 |
| Aqua Regis oder Scheidewasser zu brennen / das Goldt / Kupffer / Eisen / Ziehn und Bley / auch Mercurium supplimatatum und Arsenicum solvirt. | 127 |
| Wie man das gebrandte Scheidewasser von seinen fecibus scheiden sol. | 127 |
| Wie man die schwachen Scheidewasser stercken sol. | 128 |
| Wie das blaue Scheidewasser wiederumb zu Druk zu bringen sey. | 128 |
| Bericht von den Goldt Erzen und Goldschlichen. | 129 |
| Vom Goldt waschen und Probieren der Schlich. | 130 |
| Ein behend und schleunig Goldt waschwerck. | 131 |
| Von den Goldt Erzen / die von Gängen gewonnen werden. | 131 |
| Von Kösten der Goldt Erze. | 132 |
| Vom schmeltzen der Goldschliche. | 132 |
| Wie die Goldschliche über die rohe Schicht zu schmeltzen. | 133 |
| Wie man die Goldschliche / so gediegen Goldt haben / mit Quecksilber anquicken sol. | 133 |
| Wie man die reinen Goldschliche / in Mangelung des Quecksilbers ansieden sol. | 134 |
| Der Fluß zum Ansieden. | 134 |

Wie