

Das erste Buch/

Schwarz oder Braun / seynd bisweilen reich am Silber / bisweilen auch sehr arm.

**Stimmer
und Ragen
Silber.**

Alle schlechte gemeine Glimmer / auch beständige Eysenglimmer / Falga / Ragensilber / die seynd gar arm am Silber / ob gleich bisweilen die schwarze blend reich am Silber ist / so seynd doch solche blendichte vnd glimmerichte Erz / in gemein arm / Vnd ich achte dieselben für eine rechte Bluet / anderer Metallischen Erze.

**Wismud
Erz.**

Alle grobe Wismud Erz / die man auch speissige Erz nennet / des gleichen die klein speissigen Wismud Erz / von denen beyden im schmelzen / die grobe speisz herkompt / die seynd gemeiniglich vor sich allein sehr arm am Silber / vnd halten vielmals gar nichts.

**Spatige
Beckert.**

Alle spatige Erz oder Beckarten / sie seynd Roth / Gelb / Grün oder Weiß / die halten ohne andere eingesprengte Silber Erz / zum mehrern theil nichts / oder gar kein Silber. Es werden auch vnter die hartflüssigen strengen Silber Erz proben gerechnet / die rohen Schlackstein / auch die Kupfferstein / Speisz / vnd Ofenbruch / die von den Schichten jekterzelten Kieserz vnd Beckarten / auch von den rohen Schichten im schmelzen herkommen.

**Schlacken-
stein vnd
Ofenbruch.**

Wie aber die oberzelten weichflüssigen / des gleichen die hartflüssigen Silber Erz proben / vnterschiedlich gemacht sollen werden / das wil ich in folgenden Bericht gnugsam / vnd außführlich anzeigen / Vnd weil aber an vielen orten nicht Handwerckslent seynd / so die Instrument zu dem Probirn recht machen können / wil ich zu mehrerm verstand vnd besserer nachrichtung erslich vermelden / was zu solchem Probirn fürnehmlichen von nöthen / vnd wie ein jedes stück in sonderheit / zu zurichten vnd zu machen sey / auch auß welchem Zeug / sampt den Instrumenten darzu gehörig.



Wie