

des Erz helt / was dem Erz
 und Proben in kleinen und
 grossen Feuer zu oder abgeheth.
 Und daß ich nichts von Erzrö-
 sten sage / da; man unartige
 Späd / blende / feste; hartge-
 stein zuvor mörbe und todbren-
 net / strenge / hartflüssige Erz
 und Schlich in Ofen röstet /
 daß ihnen die Wildrigkeit /
 Schwefel / Arsenicum, Erd-
 Wachs / blende / Kobolt / und
 dergleichen räuberische Unarth
 abgebrand werden / sich fri-
 scher / als die rohen Erze / arbei-
 ten lasse /

6. Muß man nicht nur die Leu-
 te / die einem Schmelzer mit
 Grunde sollen einreden / von
 Ausgus / Werckherd und
 Blick / und Brand-Süßer ge-
 nau / und auff's allerschierffste eine
 gewisse Probe nehmen / da-
 mit des Probirs oder Ange-
 bers; Probe mit der Blick-
 Probe