

Aufftrecker / Knaben / die den Schlem graben uff das Gefälle tragen.

Auge / Loch in Handfeustel / Berg-
eisen zc. dadurch der Halm betestiget wird. it. im Stich-Offen ein Loch.

Augenholz / mit welchem solches gemacht wird.

Ausbeuthe / überschuß am Gelde
uff der Zeche / welches denen Gewerken gegeben wird.

Außblasen / nach verrichteten schmelzen die Deffen durch den Wind der Bälge abkühlen.

Ausbreñen / uffhören zu schmelzē

Ausfahren / zu Tage ausfahr n /
aus der Grube steigen / uffhören zu Arbeiten.

Ausgehen des Ganges / wenn der Gang am Tage aus der Erden ausstößt.

Ausgepauschte Schlacken / die ganz nichts mehr nütze seyn.

Ausgießen / das Werck in eiserne Pfännel giessen. Auß.