

über einander setzen/ und gleichsam ein Creutz machen.

Creutz in der Spindel/ der Eisen Zapffen uf dem Göpel/so eben wie ein Creutz gestalt / wiegt 1. halben Centner/ und wird mit Stahl wohl verwahret.

Creuze oben im Göpel/welches dem Spieß-Baum-Hältnüs giebt.

D.

Darr-Balken / sind Eisen von 2 Centnern/so uf dem Darr-Ofen liegen.

Darr-Blech/ so vor dem Darr-Ofen gesezet wird.

Darrkreß / was im Darr-Ofen von Kupffer noch beyfamen bleibt.

Darr-Ofen/ darinnen die Rin-Stöcke gedörret / und das übrige Bley und Silber ganz reine abgefondert werden.

Der Alte ist schon an dem Ort gewesen/ das Erz ist von den Vorfahren weggenömen worden.

Deumlinge / sind kleine Hölzer an den Puch-Stempeln / worunter die Heb-Aermer (Hölzer an

Der