

Reibe-Hammer/damit das Erz zum probieren gerieben wird.

Redardirte Kure / darauff die Zupusse nicht gegeben ist.

Redardat/ wenn die Gewercken ihre Zupusse nicht geben/ werden sie ins Redardat gesetzt/ wenn sie nemlich die 6te Woche nicht uffn Zubuß-Zettel anhengisch sind/ werden sie im Gegen = Buch ausgehan/ und wenn No. 6te Woche folgendes Quartals die Zubuß nicht abtragen/ sind sie ihrer Kure verlustig.

Reut-Wabel/wird in dem Seifen gebraucht/und damit/was grob ist/ ausgeworffen.

Reumnadel/ damit die Schieß-Löcher/ so von Böhler geschlagen sind/ gereumet werden.

Richt-Schacht/ da Berge ausgefördert werden.

Ritz-Eisen / fast wie ein Berg-Eisen/ mit welchem Ritze ins Gestein geschlagen/ und alsdenn Keile in die Ritze hinein getrieben / und das Gesteine loßgesprenget wird.

Ritzen/