

Das erste theil

lich wenn die verenderung der farben
im Rohr anfahren / davon im 12. capitel
dieses theils meldung geschicht. Ist
dann eine Kugel inn den maßring vmb
etwas zu klein / so mache den kranz
desto grösser / damit der dunst vom Pul-
ver wol gesperrt sey.

**Gründlicher bericht / wie
auff das allergewisest ein Visir-
stab / zu steinen / eisen vnd pleyen Ku-
geln / aller ort gewicht nach / außge-
theilt werden soll.**

Das achte capitel.

In solchen Visier oder
Maßstab / auff's aller ge-
wisste zuzurichten / be-
schicht auff's bequemste /
(damit demjenigen / so darzu lust hat /
auch gedienet werde) auff folgende
weiß. Laß eine gleichrunde eisene Ku-
gel ganz fleissig schmiden / eben eines
pfunds schwer / deren höhe oder Dias-
meter