sehr einfach ohne nochmaliges Einstellen durch Umlegen der ganzen Einrichtung in der Weise, dass man das Laufrad mit seiner Lager-vorrichtung über die Führungsstange nach der entgegengesetzten Seite hinüberschlägt und die Polführung nach Lösen der Schraube U im Sinne einer Horizontaldrehung von  $180^{\circ}$  umstellt.

Es ist leicht ersichtlich, dass sich das Instrument auch zum Schlagen von Kreisen verwenden läst und damit einen besonderen Stangenzirkel entbehrlich macht, wenn man das Laufrad rechtwinkelig zum Radius einstellt oder zweckmäßiger dem Rade ein geringes Bestreben nach außen zu rollen ertheilt, es gleichzeitig aber hieran durch die vorgesetzte Fußscheibe L hindert.

Die Anfertigung der Instrumente hat Unterzeichneter der mechanischen Werkstatt des Hrn. Th. Buddendorff in Berlin, Schützenstraße 53, übertragen. Der Preis stellt sich bei Ausführung in Neusilber und vernickeltem Messing auf 40 M. für das Stück. (Centralblatt der Bauverwaltung vom 3. September 1887.)

Adolf Hartung, Reg.-Baumeister.

## Fräsmaschine von H. Tichy.

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Dem Organ für Fortschritte im Eisenbahnwesen 1887 S. 101 ist diese Fräsmaschine zur Herstellung von Spiralbohrern, Reibahlen u. dgl. entnommen, deren Anordnung wesentliche Abweichungen aufweist. Der Schlitten a (Fig. 15 und 16) mit der liegenden Fräserspindel ist an einem stehenden Böckchen in der Höhe verstellbar, während der Tisch an einer Seitenwange wagerecht gleitet, so zwar, daß die Bewegungsebenen beider Theile winkelrecht zu einander stehen. Am linken Wangenende ist in einem um eine kurze Querwelle q schwingenden Lagerbügel  $p_3$  die Vorgelegewelle w gelagert, auf welcher sowohl die Scheibe  $S_2$  für den Betriebsriemen, als auch die Stufenscheibe  $S_1$  für den Antrieb, sowie eine kleinere  $S_3$  für den Selbstgang des Tisches aufgekeilt sind.

Zwei Lagerschienen  $p_1$  stellen eine Gelenkverbindung zwischen Vorgelegewelle und Fräserspindel her, welche durch die  $200^{\rm mm}$  betragende Höhenverstellung des Fräserschlittens a bedingt ist.

Die liegende Fräserspindel schiebt sich nach Art gewöhnlicher Bohrspindeln in eine im Schlitten a gelagerte Hülse, welche die Stufenscheibe trägt. Durch eine an die Fräserspindel angekuppelte Schraube kann derselben mittels des als Mutter wirkenden Handrades c bis 200mm achsiale Verschiebung ertheilt werden. Dagegen wird die Schrägstellung des Fräsers gegen die Tischrichtung dadurch ermöglicht, daß bei völlig zurückgeschobener Spindel an Ansätzen des vorderen Lagerauges des