

gehest / vnd trifft / wirst du deinen Lust daran sehen /
 doch keinen Nutzen daran haben / in dem solche Ar-
 beit in grossem nicht zu thun ist / auch der Salpeter
 kostlich darzu fället / ist nur darumb angezenget /
 auff daß man sehe / daß beynahe alles Zinn / Eisen /
 vnd Kupffer / Gold halte / ob es schon keines auff
 der Capellen gibt mit Abtreiben. Und darff ihm
 niemandt einbilden / als wann diese Arbeit ein
 Transmutation were / ganz nit / es ist nur ein auß-
 bringen vnd scheyden / darnach man seine Rech-
 nung auff andere Weise außzubringen machen
 kan. Wel muß man sich vorhersehen / daß man diese
 mixtur nicht mit dem Tiegel auff Kohlen setze /
 vnd verpuffe / sondern von oben anzünde / sonst
 würde sie schlagen als ein aurum fulminans , vnd
 Gefahr darben seyn. Sonsten kan man auch leicht
 flüssige Erz mit nachfolgender mixtur probieren
 vnd auch capellieren. Be. 1. Theil Säggespän von
 dürrem Linden Holz / 2. Theil Schwefel / vnd acht
 oder neun Theil reinen Salpeter / nach stratum su-
 pra stratum in eim Tiegel / nimbt zu eilff oder zwölff
 Theil dieser mixtur , ein Theil klein gerieben Erzes /
 zünde es an / so fleußt das Erz zusammen in ein
 Korn / wann es nicht gar zu vnrein ist / so verzehret
 dieses schnelle Feuer das vnreine / vnd läßt das
 Silber oder Gold fein ligen. Ob nun schon diese
 Prob keinen Nutzen bringt / so bringt sie doch auch
 keinen Schaden / vnd ist nicht vergeblich hieher ge-
 sezt / sondern hat seine Bedeutung vnd Anleitung
 zu andern Dingen.

B iii

C A-

Proba

AB

B